

VÍCE INFORMACÍ PRO ZVÍDAVÉ:



1. Při ošetření kontrolujte zejména přiznané spoje v okapnicové části křídla a rámi oken, kde dochází k největšímu namáhání vodou a může dojít k prasknutí laku a zatékání vody do dřeva. Toto místo je nutné neodkladně ošetřit tixotropním lakem ze Zowosan „udržovací sady“, aby v důsledku nasakování vody do dřeva nedocházelo k odlupování nebo zpuchýřování laku, tmavnutí dřeva v důsledku hniloby a podobným těžko odstranitelným defektům. Stejně tak je nutné opravit místa mechanického poškození. Doporučujeme osadit okna křídlovými okapnicemi tam, kde při nákupu nových oken okapnice nebyly.

2. Lak je velmi elastický a odolný povětrnostním vlivům. Bez údržby má povrch životnost podle podmínek min. 5 let. (Kromě okapnicových ploch a přiznaných spojů), kde doporučujeme provádět kontrolu každoročně na podzim a v případě defektu řešit okamžitě shora popsáním způsobem, nebo se s požadavkem na odbornou opravu obraťte na zhotovitele, který změní vlhkost ve dřevě a podle rozsahu vady stanoví vhodný postup opravy.

3. Je-li údržba povrchů zanedbána, částečnou nebo celoplošnou renovací povrchu můžete provést tenkovrstvou vodou ředitelnou lazurou Deco-tec 5200 tak, že plochy jemně přebrousíte brusnou houbičkou hrubosti P100-P150 nebo brusným papírem o hrubosti P280-320 a plochu nařete štetcem. Velký časový rozdíl v potřebě aplikace renováčního náteru je dáný povětrnostními podmínkami, umístěním oken ve stavbě a odstínu lazurovacího laku. Nejlépe odolává bílá krycí barva, čím tmavší, tím je více tepelně namáhána. Z lazurovacích laků odolávají nejlépe středně pigmentované odstíny. Světlé odstíny propouští více UV záření a může dojít k vylučování ligninu ze dřeva, které může způsobit lokální odlupování laku.

4. Pořídili jste si okna s dokonalou konstrukční pevností a těsností. Proto je důležité zvyknout si na pravidelné větrání a sledování vlhkosti ve stavbě. Předcházíte tak vadám, které mohou vzniknout následujícím způsobem:

- a) v novostavbě v důsledku četných mokřích procesů se v interiéru vytváří vysoká relativní vlhkost vzduchu, stavba je nedokonale větrána
- b) při výměně oken za nová dokonale těsná se zásadně změní vlhkostní poměry, protože nová okna velmi těsná a neprorouští vlhkost vznikající v interiéru ven

V obou případech se dlouhodobě relativní vlhkost vzduchu v interiéru pohybuje nad 50%, zpravidla 60-90% a voda v podobě vodní páry vnikne do dřeva, může narušit pevnost spoju a způsobit praskání nebo zpuchýřování laku z venkovní strany v důsledku vysokého difúzního tlaku vodních par, které mají tendenci se odpařovat do exteriéru.

Popis udržovacích prostředků:

Zowosan® Lackpolisch je akrylátová emulze k ošetřování povrchů lazurovacích a krycích laků na bázi vodou ředitelného akrylátového pojiva. Emulzi naneste na povrchy oken a vstupních dveří houbičkou nebo hadříkem podobně jako leštičku na nábytek. Emulze vyplní mikropóry laku, celkové povrch oživí. Při pravidelné údržbě podstatně prodlouží životnost povrchové úpravy. Lackpolisch obsahuje akrylátovou pryskyřici a parafin (balení 0,5 litru).

Zowosan® udržovací sada obsahuje :

1. Čistitě na vodní bázi, který se používá v nereděném stavu na silně znečištěné plochy tam, kde nečistoty nelze odstranit běžnými prostředky.
2. Lackpolisch – viz shora
3. Tixotropní bezbarvý lak k okamžitě opravě hlubších mechanických poškození lazur a krycích laků. U poškozené lazur až do dřeva poškozené místo nejprve barevně upravte např. běžným fixem.

Zaslání udržovacích prostředků a informace k povrchové úpravě:

telefon: 603 804 206, 603 211 454

e-mail: obchod@fenix-drevolaky.cz